

**TEKNOS**

www.teknos.com

TOOTEKIRJELDUS 676

7 17.11.2015

FUTURA 15**MÖÖBLIVÄRV****VÄRVITÜÜP**

Kõrgkvaliteetne kiiresti kuivav uretaanalküüdvärv on tiksotroopne ja seetõttu kergesti pinnale kantav. Läge: poolmatt. Sisetingimustes puit- ja krunditud metallpindadele.

KASUTAMINE**TEHNILISED ANDMED****KUIVAINESISALDUS**

Ca 50 mahu%

LENDUVAD ORGAANILISED

Tootele ei laiene LOÜ-direktiiv

ÜHENDID**(LOÜ)****PRAKTILINE KULU**Ühekordselt siledal pinnal: 8-12 m²/l**TIHEDUS**

Ca 1,3 g/ml

KUIVAMISAEG +23C,**ÕHU SUHTELINE NIISKUS**

50%

-puutekuiv

3 h

-ülevärvitav

Järgmisel päeval.

Kuivamine aeglustub jahedas/niiskes.

LAHUSTI, VAHENDITE PESU

TEKNOSOLV 1621 (lakibensiin) või pihustivärvimiseks TEKNOSOLV 9500

LÄIGE

Poolmatt

VÄRVITÖONID

Toode kuulub TEKNOMIX-toonimissüsteemi

PAKENDID**Baasvärv 1 ja 3:** 0,45L, 0,9L, 2,7L, 9L.**OHUTUSTEAVE**

Vt. ohutuskaarti.

NB! Ilesüttimisohu tõttu tuleb tootejääke, pihustitolmu ja määratud lappe hoida tuleohutus kohas õhukindlalt suletud anumates. Soovitatakse ka veega immutamist.

KASUTAMINE

PINNA EELTÖÖTLUS

Värvitav pind peab olema puhas. Pese eelnevalt värvitud pinnad RENZA SUPER värvipesuainega. Eemalda lahtine ja nõrgalt kinnitunud värv. Matista kõvad ja läikivad pinnad lihvides ja eemalda lihvimistolm.

Krundi paljad puitpinnad, laastplaadid, samuti alküüd-, õli- või happekõvenevate värvidega värvitud pinnad FUTURA 3 nakkekrundiga.

Pahtelda augud ja ebatasasused SILORA A tisleripahtliga. Lihvi siledaks ja eemalda lihvimistolm.

Eemalda lahtine vana värv sisemistelt metallpindadelt kaabitsa ja traatharjaga. Eemalda traatharjaga ka rooste. Pese pinnad nt. TEKNOSOLV 1621-ga. Krundi teraspinnad FUTURA 3 kruntvärviga, tsink- ja alumiiniumpinnad KIRJOGa. Pinnavärvi kõik metallpinnad 1-2 kihis FUTURA 15-ga.

VÄRVIMINE

Värv on tiksotroopne ning segatakse enne kasutamist korralikult läbi.

Kanna pinnale pintsl, rulli või pihustiga.

Sobivad düüsisuurused: 0.011-0.073''.

Pihustiga värvimisel lahjendatakse 5-15 mahu% TEKNOSOLV 9500-ga.

Vajadusel värvi teine kiht järgmisel päeval.

VÄRVIMISTINGIMUSED

Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimise ja kuivamise ajal peab ümbritseva õhu, pinna ja värvi temperatuur olema üle +5C ja õhu suhteline niiskus alla 80%.

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsesel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.
