



TOOTEKIRJELDUS 893

14 14.03.2016

NORDICA PRIMER**VESIALUSELINE ALKÜÜDKRUNT****VÄRVITÜÜP**

Vesialuseline alküüdipõhine täismatt nakkekrunt puitpindadele välistingimustesse.

KASUTAMINE

Alküüd-, akrülaat- ja õlivarvidega ülevärvitavad seinad, ukсед jt puitpinnad välistingimustes.

TEHNILISED ANDMED**KUIVAINESISALDUS**

Ca 42 mahu%

LENDUVAD ORGAANILISED

EL LOÜ piirnorm (kat A/d): 130 g/l. Toote LOÜ: max 130 g/l.

ÜHENDID**(LOÜ)****PRAKTIINE KULU**

6-10 m²/l sõltuvalt pinnast.

TIHEDUS

Ca 1,3 g/ml

KUIVAMISAEG +23C,**ÕHU SUHTELINE NIISKUS**

50%

-puudutuskuiiv

3 h

-ülevärvitav

16 h

Kuivamine aeglustub niiskes ja/või jahedas.

Kui NORDICA PRIMERiga krunditud pinnad värvitakse üle dispersioonvärvidega, tuleb järgida antud värvide kasutusjuhendeid.

Vesi.

Täismatt.

Valge ja värvitu alusvärv 3. toonitav TEKNOMIX-toonimissüsteemis. Toonitäpsus ei ole täielik.

0,9L, 2,7L, 9L

Vt. ohutuskaarti.

NB! Isesüttimisohu tõttu tuleb kõiki värvijääke, pihustisumu ja määratud lappe hoida tuleohutus kohas õhukindlalt suletud anumates. Soovitatakse ka veega immutamist.

LAHUSTI, VAHENDITE PESU**LÄIGE****VÄRVITOONID****PAKENDID****OHUTUSTEAVE**

KASUTAMINE

PINNA EELTÖÖTLUS

VÄRVIMATA PINNAD puhastatakse puidukiududest, tolmust ja mustusest. Puhasta hallitanud kohad RENZA FACADE fassaadipesuainega. Kanna pinnale kiht WOODEX AQUA BASE kruntimmutit ja lase kuivada üks ööpäev.

EELNEVALT VÄRVITUD puitpindadelt eemaldatakse nõrgalt kinnitunud värv, eemaldatakse puidukiud ja muud segavad tegurid, pestakse vajadusel FACADE CLEANERiga. Halvas seisukorras puitosad asendatakse uutega. Paljad puitpinnad krunditakse WOODEX AQUA BASE kruntimmutiga ja lastakse kuivada üks ööpäev.

NORDICA PRIMERiga värvitakse ainult paljast puitu vastavalt juhistele, mitte vanale värvikihi.

Puhasta METALLPINNAD lahtisest roostest, rasvast ja mustusest ning traatharja metallpinnad enne FERREX AQUAga kruntimist.

KRUNTIMINE

Enne kasutamist korralikult läbi segada.

Kanna pinnale pintsli või pihustiga.

Puitpindade värvimisel lahjenda värvi 5-10% veega.

Kui värv kantakse pinnale pihustiga, tuleb kiht nakke suurendamiseks üle pintseldada.

VÄRVIMISTINGIMUSED

Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv.

Puidu niiskus peab jääma alla 20% kuiva puidu kaalust.

Värvimise ja kuivamise ajal peab ümbritseva õhu, pinna ja värvi temperatuur olema üle +5C ja õhu suhteline niiskus alla 80%.

LADUSTAMINE

Ei tohi jäätuda.

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.
