

**TEKNOS**

www.teknos.com

TOOTEKIRJELDUS 635

10 17.11.2015

**FUTURA 3****NAKKEKRUNT****VÄRVITÜÜP**

Mitmeotstarbeline alküüdkrunt kasutamiseks krundina, lihvkrundina, nakkekrundina ja vahevärвина. Läige: täismatt.

**KASUTAMINE**

FUTURA 3 on mõeldud kruntimiseks sise- ja välitingimustes, nt mööblile, laast-, kiud- ja kipsplaadile. Sobib ka metallpindade kruntimiseks sisetingimustes (ka kergmetall- ja tsinkpindadele), klaasile, keraamilisele plaadile, PVC-plastile ja happekõvenevatele värvidele. Kasutatakse ka lagede värvimiseks.

**TEHNILISED ANDMED****KUIVAINESISALDUS**

Ca 50 mahu%

**LENDUVAD ORGAANILISED**

EL LOÜ piirnorm (kat A/i): 500 g/l. Toote LOÜ: max 500 g/l.

**ÜHENDID****(LOÜ)****PRAKTILINE KULU**Ühekordselt siledal pinnal: 8-10 m<sup>2</sup>/l.**TIHEDUS**

Ca 1,4 g/ml

**KUIVAMISAEG +23C,****ÕHU SUHTELINE NIISKUS**

50%

**-tolmukuiv**

2 h

**-ülevärvitav**

6 h

Kuivamine aeglustub jahedas/niiskes

**LAHUSTI, VAHENDITE PESU**

TEKNOSOLV 1621 (lakibensiin) või pihustivärvimiseks TEKNOSOLV 9500

**LÄIGE**

täismatt

**VÄRVITOONID**

Valge ja värvitu baas 3. Toonitav toonimispastadega, toonitäpsus ei ole täielik.

**PAKENDID****Valge ja baasvärv 3:** 0,45L, 0,9L, 2,7L, 9L**OHUTUSTEAVE**

Vt ohutuskaarti.

NB! Isesüttimisohu tõttu tuleb tootejääke, pihustitolmu ja määratud lappe hoida tuleohutus kohas õhutihedalt suletud konteinerites. Soovitatakse ka veega immutamist.

---

## KASUTAMINE

### PINNA EELTÖÖTLUS

Puhasta pind lahtistest osakestest, mustusest ja tolmust.  
Pese eelnevalt värvitud pinnad RENSA SUPER maalripesuainega.  
Eemalda rooste metallpindadelt traatharjaga.  
Eemalda lahtised ja nõrgalt kinnitunud värvikihid.  
Eemalda kõik võimalikud lateksvärvikihid.  
Matista kõvad ja läikivad pinnad lihvides ja eemalda lihvimistolm.

### VÄRVIMINE

Sega enne kasutamist korralikult läbi.  
Puitpindade värvimisel lahjenda vajadusel 5-10% TEKNOSOLV 1621-ga.

Kanna pinnale pintsli, rulli või pihustiga.

Sobilikud düüsisuurused: 0.013-0.015''.

Pihustivärvimisel lahjenda 5-15 mahu% TEKNOSOLV 9500-ga.

### VÄRVIMISTINGIMUSED

Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimise ja kuivamise ajal peab ümbritseva õhu, pinna ja värvi temperatuur olema üle +5C ja õhu suhteline niiskus alla 80%.

### PINNAVÄRVIMINE

Pind värvitakse FUTURA pinnavärvidega või dispersioonvärvidega pärast 6-tunnist krundi kuivamist.

---

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsest katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt [www.teknos.com](http://www.teknos.com) leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.

---